



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

31 de marzo de 2021

No. Solicitud: **SIE-I-DI-GPRO-2021-002**Objeto de la compra: **Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas.**

Rubro:

Planificada: No

Detalle del Pedido

Ítem	Código [1]	Cuenta Presupuestaria [2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
LOTE 1 – PROTECOM LAS AMÉRICAS							
1	72101607	2.7.1.2.01	Servicio de adecuación de nuevo local Protecom Las Américas, ubicado en la Plaza Saray no. 46, local 102, Ave. Las Américas, Ensanche Ozama, SDE, según detalle de requerimientos anexos.	UD	1	RD\$137,000.00	RD\$137,000.00
2	72101607	2.7.1.2.01	Gastos indirectos por servicio de adecuación de nuevo local Protecom Las Américas (imprevistos, gastos administrativos, seguro y fianza, CODIA, transporte y Fondo de Pensiones).	UD	1	RD\$32,800.00	RD\$32,800.00
3	72101607	2.7.1.2.01	Dirección técnica de nuevo local Protecom Las Américas (gravar el ITBIS a esta línea)	UD	1	RD\$16,200.00	RD\$16,200.00
						Subtotal	RD\$186,000.00

md.

LOTE 2 – SIE PRINCIPAL							
2.1 COCINA 2DO PISO SIE PRINCIPAL							
1	72101607	2.7.1.2.01	Servicio de remozamiento de cocina del 2do nivel del Edificio SIE Principal, ubicado en la Ave. John F. Kennedy no. 3, según detalle de requerimientos anexos.	UD	1	RD\$158,500.00	RD\$158,500.00
2	72101607	2.7.1.2.01	Gastos indirectos por servicio de remozamiento de cocina del 2do nivel del Edificio SIE Principal (imprevistos, gastos administrativos, seguro y fianza, CODIA, transporte y Fondo de Pensiones).	UD	1	RD\$38,000.00	RD\$38,000.00
3	72101607	2.7.1.2.01	Dirección técnica de cocina del 2do nivel del Edificio SIE Principal (gravar el ITBIS a esta línea)	UD	1	RD\$19,000.00	RD\$19,000.00
						Subtotal	RD\$215,500.00
LOTE 2 – SIE PRINCIPAL							
2.2 GERENCIA DE RECURSOS JERÁRQUICOS SIE PRINCIPAL							
1	72101607	2.7.1.2.01	Servicio de corrección de filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal, ubicado en la Ave. John F. Kennedy no. 3, según detalle de requerimientos anexos.	UD	1	RD\$127,500.00	RD\$127,500.00
2	72101607	2.7.1.2.01	Gastos indirectos por servicio de corrección de filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal (imprevistos, gastos administrativos, seguro y fianza, CODIA, transporte y Fondo de Pensiones).	UD	1	RD\$30,250.00	RD\$30,250.00
3	72101607	2.7.1.2.01	Dirección técnica de corrección de filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal (gravar el ITBIS a esta línea)	UD	1	RD\$15,250.00	RD\$15,250.00
						Subtotal	RD\$173,000.00

md

Total

RD\$574,500.00

Observaciones: ver documentos anexos.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de inicio de proyecto
LOTE 1	Superintendencia de Electricidad, Ave. John F. Kennedy No. 3	Totalidad de los servicios	No más de 1 semana posterior a la emisión de la orden de servicio
LOTE 2	Protecom Las Américas, Plaza Saray no. 46, local 102, Ave. Las Américas, Ensanche Ozama, SDE	Totalidad de los servicios	No más de 1 semana posterior a la emisión de la orden de servicio



Martín Ávila
Gerente de Compras