



No. EXPEDIENTE  
**SIE-DAF-CM-2021-0015**

Fecha de emisión: 9/4/2021

MA



**Superintendencia de Electricidad  
ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIE-2021-00091**

Descripción: **Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo Eléctrico Herrera, J.A.V., SRL**

RNC: **122005722**

Nombre Comercial: **Grupo Eléctrico Herrera, J.A.V., SRL**

Domicilio Comercial: **Isabel Aguiar, 11200 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-5804**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **167,412.21**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Ana Caraballo  
Nombre y Apellido



Firma

Rafael Veloz  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101607	Servicio de adecuación de nuevo local Protecom Las Américas, ubicado en la Plaza Saray no. 46, local 102, Ave. Las Américas, Ensanche Ozama, SDE, según detalle de requerimientos anexos.	1.00	UD	123,333.00	123,333.00		0.00	0.00	123,333.00
2	72101607	Gastos indirectos por servicio de adecuación de nuevo local Protecom Las Américas (imprevistos, gastos administrativos, seguro y fianza, CODIA, transporte y Fondo de Pensiones).	1.00	UD	29,525.92	29,525.92		0.00	0.00	29,525.92
3	72101607	Dirección técnica de nuevo local Protecom Las Américas (gravar el ITBIS a esta línea)	1.00	UD	12,333.30	12,333.30		0.00	2,219.99	14,553.29

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>165,192.22</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	2,219.99
<b>Total RD\$</b>	<b>167,412.21</b>

**Observaciones:**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
Firma

*Juan Caraballo*  
Nombre y Apellido



*[Firma]*  
Firma

*Rafael Velozco*  
Nombre y Apellido

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de adecuación de nuevo local Protecom Las Américas, ubicado en la Plaza Saray no. 46, local 102, Ave. Las Américas, Ensanche Ozama, SDE, según detalle de requerimientos anexos.	LOCAL NUEVO UBICADO EN LAS AMERICAS UBICADO EN PLAZA SARAY No.46, local 102, AVENIDA LAS AMERICAS, ENSANCHE OZAMA, SDE.	100.00	20/4/2021 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Amc Carballe  
Nombre y Apellido




Firma

Rafael Cologua  
Nombre y Apellido