



**Superintendencia de Electricidad**  
**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIE-2021-00092**

Descripción: **Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecóm Las Américas**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Motyka, SRL**

RNC: **132045572**

Nombre Comercial: **Motyka, SRL**

Domicilio Comercial: **Olof Palme, 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-599-4253**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **327,972.49**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

*Juan C. Cabello*  
Nombre y Apellido




Firma

*Rafael Veloz*  
Nombre y Apellido


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101607	Servicio de remozamiento de cocina del 2do nivel del Edificio SIE Principal, ubicado en la Ave. John F. Kennedy no. 3, según detalle de requerimientos anexos.	1.00	UD	139,971.50	139,971.50		0.00	0.00	139,971.50
2	72101607	Gastos indirectos por servicio de remozamiento de cocina del 2do nivel del Edificio SIE Principal (imprevistos, gastos administrativos, seguro y fianza, CODIA, transporte y Fondo de Pensiones).	1.00	UD	33,509.18	33,509.18		0.00	0.00	33,509.18
3	72101607	Dirección técnica de cocina del 2do nivel del Edificio SIE Principal (gravar el ITBIS a esta línea)	1.00	UD	13,997.15	13,997.15		2,519.49	0.00	16,516.64
1	72101607	Servicio de corrección de filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal, ubicado en la Ave. John F. Kennedy no. 3, según detalle de requerimientos anexos.	1.00	UD	101,646.65	101,646.65		0.00	0.00	101,646.65
2	72101607	Gastos indirectos por servicio de corrección de	1.00	UD	24,334.21	24,334.21		0.00	0.00	24,334.21

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Ana Cachabelo  
Nombre y Apellido

Firma

Rafael Velozes  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal (imprevistos, gastos administrativos, seguro y fianza, CODIA, transporte y Fondo de Pensiones).								
3	72101607	Dirección técnica de corrección de filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal (gravar el ITBIS a esta línea)	1.00	UD	10,164.67	10,164.67		1,829.64	0.00	11,994.31

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>323,623.36</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,349.13
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>327,972.49</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de corrección de	EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O	100.00	30/4/2021

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

Anne Carbales  
Nombre y Apellido



  
Firma

Rafael Valozco  
Nombre y Apellido

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal, ubicado en la Ave. John F. Kennedy no. 3, según detalle de requerimientos anexos.	METROPOLITANA DO		12:00:00 p.m.
2	Gastos indirectos por servicio de corrección de filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal (imprevistos, gastos administrativos, seguro y fianza, CODIA, transporte y Fondo de Pensiones).	EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/4/2021 12:00:00 p.m.
3	Dirección técnica de corrección de filtración en Gerencia de Recursos Jerárquicos, 2do nivel del Edificio SIE Principal (gravar el ITBIS a esta línea)	EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/4/2021 12:00:00 p.m.
1	Servicio de remozamiento de cocina del 2do nivel del Edificio SIE Principal, ubicado en la Ave. John F. Kennedy no. 3, según detalle de requerimientos anexos.	EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/4/2021 12:00:00 p.m.
2	Gastos indirectos por servicio de remozamiento de cocina del 2do nivel del Edificio SIE Principal (imprevistos, gastos administrativos, seguro y fianza, CODIA, transporte y Fondo de Pensiones).	EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/4/2021 12:00:00 p.m.
3	Dirección técnica de cocina del	EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O	100.00	30/4/2021


**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**


  
Firma



Nombre y Apellido



  
Firma



Nombre y Apellido

**Plan de entrega**


Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	2do nivel del Edificio SIE Principal (gravar el ITBIS a esta línea)	METROPOLITANA DO		12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

Amara Carballe  
Nombre y Apellido



  
Firma

Rafael Veloz  
Nombre y Apellido