



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

"Garantía de todos"

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

SIE-I-DI-UTRA-2020-0057

Al : Lic. Gilberto Hernández
Director Financiero y Administrativo

A : Ing. José Darío Rodríguez
Director Infraestructura


Asunto : Solicitud de reparación

Fecha : 28 ABRIL 2020



Cortésmente, solicitamos la reparación siguiente:

- De Motor completo, sondeo de radiador
- 2 galones de aceite 15 w 40
- 1 filtro de aire
- 1 filtro de gasoil
- 1 bomba de clutch de arriba
- 1 bomba de clutch de arriba
- 1 collaring
- 1 plato de fricción



Para la camioneta mitsubishi placa EL04912 Ficha C008. Código de POA 719003.

Atentamente,
Ivan Ventura P
Señor Ivan Ventura
Encargado de Transportación

yo





AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Fecha: 28 ABRIL 2020

Especificaciones Técnicas

Tipo de vehículo: Camioneta Marca: MITSUBISHI
Placa No. EL04912 Ficha No. C008
Año de fabricación: 2010 capacidad: 4 Cabina
Asignada a: SIE
Chofer o Conductor: _____
Chasis No.: MMJNK7403D011385

Problemas Presenta vehículo

MOTOR

Reparación sugerida para taller

- 1 motor completo
- 1 sondeo de radiador
- 2 galones de aceite 15 w 40
- 1 filtro de aire
- 1 filtro de gasoil
- 1 bomba de clutche de arriba
- 1 bomba de clutche de arriba
- 1 collaring
- 1 plato de friccion

Iron Ventura P
Encargado. Transportación.

Roberto J. Z...
Director infraestructura
* Sto. Dgo., Rep. Dom.





F. 008

No. E 0053110

REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición

14 08 2013

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa EL04912	Chasis MMBJNK7403D011385	Estatus del Vehículo VEHICULO TIENE OPOSICION	Tipo de Emisión EXONERADA POR ORDEN		
Tipo de Vehículo CARGA		Marca MITSUBISHI	Modelo K74TCENDFL6	Año de Fabricación 2003	
Color BLANCO	Motor o No. de Serie 4D564B4BE5451	Placa Anterior OC06832	Fuerza Motriz (HP/cc) 2477	Cilindros 4	No. Pu 4

2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	Cédula/Pasaporte /RNC 401513064
Dirección GUSTAVO MEJIA RICART 73 Rafael Kasse Acta SERRALLES DISTRITO	
RURAMIREZV 10:00 AM DGIIDVEHW007	
036514436590	



Funcionario Autorizado

Domingo, D.



FICHA TECNICA PARA SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

FECHA: 28/4/2020

DATOS :

VEHÍCULO (TIPO):	CARGA	MARCA:	MITSUBISHI
AÑO DEL VEHICULO:	2003	PLACA:	EL04912
CHASIS:	MMBJNK7403D011385	FICHA:	CO08
KILOMETRAJE ANTERIOR:		CILINDRAJE DE MOTOR:	4
KILOMETRAJE ACTUAL:		HP:	2477

II. TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO CORRECTIVO AMBOS

REPARACIONES MENORES REPARACIONES MAYORES

III. TIPO DE REPARACIONES

MOTOR CARROCERIA MAS

ELECTRICIDAD A/A

V. NOTAS:

REPARACION E INSTALACION :

1) MOTOR COMPLETO, 2) GALONES DE ACEITE 1) FILTRO DE AIRE, 1) FILTRO DE GASOIL,
1) BOMBA DE CLUTCHE DE ARRIBA Y DE ABAJO 1) COLLARING 1) PLATO DE FRICCION 1) SONDEO DE RADIADOR

V. DOCUMENTOS ENTREGADOS:

ANEXO ESTIMADO DE COSTOS GARANTÍA DE LA CASA JUSTIFICACIONES MATRÍCULA

VI. FIRMAS:

ENC. TRANSPORTACIÓN

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



