



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD  
"Garantía de todos"



SIE-I-DI-UTRA-2021-0014

Al : Lic. Monika de Marchena Báez  
Director Financiero y Administrativo




Vía : Ing. Eduard Batista Peña  
Director Infraestructura



Asunto : Solicitud de Servicio

Fecha : 30 marzo 2021



Distinguidos Señores:

Cortésmente solicitamos la reparación de transmisión según detalles en la ficha técnica. Para el jeep Chevrolet Tahoe placa G381575, ficha J008. código de POA. 719003.

Atentamente



Ing. Ramón Berigüete Jiménez  
Encargado de Transportación



compras 30/3/21





EVALUACIÓN PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN A VEHÍCULO  
SIE FICHA J008.  
SIE-DAF-CM-2021-0013

- Los oferentes deben presentar oferta técnica y económica **dentro del cronograma del proceso y en formato digital en cualquiera de estas opciones: vía correo [dereynoso@sie.gov.do](mailto:dereynoso@sie.gov.do); [mavila@sie.gov.do](mailto:mavila@sie.gov.do) ; [comprasycontratacionessie@sie.gov.do](mailto:comprasycontratacionessie@sie.gov.do) o directamente a través del Portal Transaccional**. De presentarlo en una vía, no es necesario presentarlo nuevamente por otra vía.
- Los oferentes deben presentar un personal con un mínimo de 5 años de experiencia en vehículos Chevrolet Tahoe, preferiblemente en servicios de reparación de transmisión.
- Las piezas y lubricantes utilizados por el oferente que resulte adjudicatario deben ser nuevas y originales (no se permite el uso de insumos usados o de segunda mano), con garantía de mínimo 1 año en piezas y servicios.
- Los oferentes deben presentar talleres especializados y/o certificados en reparaciones de vehículos Chevrolet, que contengan las herramientas y maquinaria necesarias para realizar reparaciones de transmisiones.
- El oferente que resulte adjudicatario será el responsable del cuidado y custodia del vehículo durante la ejecución del servicio hasta la entrega del mismo (al conductor autorizado por la entidad contratante).
- La institución se reserva el derecho a inspecciones aleatorias en las instalaciones del adjudicatario.
- Si en el curso de las reparaciones ocurre algún hecho que pudiese haber alterado el presupuesto, se deberá realizar un informe haciendo constar la eventualidad, el cual deberá ser sometido a aprobación previa por parte de la institución.
- Debido a la urgencia del servicio, los oferentes deben tener disponibilidad de crédito a mínimo 30 días y de entrega no mayor a 1 semana laborables posterior a la emisión de la orden de compra, condiciones a incluir en sus propuestas técnicas y económicas.
- Los oferentes deben estar al día con sus obligaciones tributarias. Incluir constancia de RPE y certificaciones DGII y TSS con vigencia no mayor a 30 días.



# FICHA TECNICA PARA SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

FECHA: 30/3/2021

## I. DATOS :

VEHÍCULO (TIPO):	JEEP	MARCA:	CHEVROLET
AÑO DEL VEHICULO:	2018	PLACA:	G381575
CHASIS:	1GNSK7KC3GR398837	FICHA:	J008
KILOMETRAJE ANTERIOR:		CILINDRAJE DE MOTOR:	8
KILOMETRAJE ACTUAL:		HP:	5300

## II. TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO  CORRECTIVO  AMBOS

REPARACIONES MENORES  REPARACIONES MAYORES

## III. TIPO DE REPARACIONES

MOTOR  CARROCERIA  PMS

ELECTRICIDAD  A/A

## IV. NOTAS:

Tiempo de garantía de 1 año en piezas y servicios

Uso de piezas originales

Reparación de transmisión con tiempo de entrega de 1 semana

Lubricantes de calidad

Personal con un mínimo 5 años de experiencia en Chevrolet Tahoe.

## V. DOCUMENTOS ENTREGADOS:

ANEXO ESTIMADO DE COSTOS


GARANTÍA DE LA CASA

JUSTIFICACIONES

MATRÍCULA

## VI. FIRMAS:

Encargado de Transportacion



Fecha: 30 marzo 2021

### Especificaciones Técnicas

Tipo de vehículo: JEEP Marca: Chevrolet TAHOE  
Placa No. G-381575 Ficha No.: J008  
Año de fabricación: 2016 capacidad: 5 pasajeros  
Asignada a: Lic. Rafael Velazco  
Chofer o Conductor: Reinado  
Chasis No.: 1GNSK7KC3GR398837

### Problemas Presenta vehículo

En la transmisión

### Reparación sugerida para taller

Reparación de transmisión, por sobre calentamiento de esta.

  
Encargado de transportación

  
Director de infraestructura



2008

No. 7836390

REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición  
12 01 2017

<b>Datos del Vehículo</b>		Status del Vehículo		Tipo de Emisión	
No. de Registro y Placa	Chasis	ACTIVO		CORRIENTE	
G381575	1GNSK7KC3GR398837				
Tipo de Vehículo		Marca	Modelo	Año de Fabricación	
JEEP		CHEVROLET	TAHOE LTZ 4X4	2018	
Color		Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)
NEGRO		CGR398837	7	5300	0
				Cilindros	No. Pu.
				8	5

Nombre/Razón Social		Cédula/Pasaporte/RNC	
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD		401513064	
Dirección		No. de Registro y Placa Anterior	
JHON F. KENNEDY 3 SUPERINTENDENCIA ARROYO		176500072088	
MFAMILIA 1228 PM DGIICONVEHVO			



*Ana S*  
*945-11950*